

# Werkblad A 12

## Stofarme werkwijze en reinigen van vorm- en afmeetmachines in een broodstraat

### Algemeen

De bediening en het reinigen van vorm- en afmeetmachines in de broodstraat kan leiden tot forse blootstelling aan strooibloem.

### Praktische tips

#### Bediening:

- Beperk het gebruik van strooibloem, waar mogelijk, tot het minimum.
- Vul de bloemstrooiers voorzichtig aan met een schep (indien deze handmatig wordt aangevuld).
- Voorkom het overbeladen van bloemstrooiers (zie afbeeldingen).
- Voorkom knoeien en werk rustig.
- Voorkom lukraak stuiven als het blad/de band handmatig moet worden bestrooid (zie ook Werkblad A 11).

#### Reinigen:

- Maak de vorm- en afmeetmachines regelmatig, bij voorkeur dagelijks, schoon.
- Niet blazen met perslucht, maar zuigen met een industriële stofzuiger om de machines schoon te maken.
- Maak voor de stofzuiger gebruik van speciaal ontworpen, verlengde zuigmonden om de moeilijk bereikbare plekken schoon te zuigen.
- Als blazen niet te voorkomen is, doe dit dan met een (mobiele) afzuiger of met een hoog-volumestofzuiger met een brede zuigmond, die het stof aan de achterzijde afvangt.
- Reinig, waar mogelijk, nat. Bijvoorbeeld met een natte doek of met een mop. Maak zo min mogelijk gebruik van een bezem en/of handveger.
- Stofzuigerfilters en -zakken moeten regelmatig worden gecontroleerd en worden vervangen (Werkblad A 14 en 15).
- Ruim gemorst strooibloem direct op. Grote hoeveelheden voorzichtig opruimen met behulp van een schep en afvalzak. Gebruik hierbij ademhalingsbescherming (Werkblad A 02).

## Vervolg werkblad A 12



*V voorkom het overbeladen van bloemstrooiers en vermijd morsen tijdens het aanvullen*



*Controleer of de lokale afzuiging aan bloemstrooiers goed functioneert*